

Pratt Institute
CUJAE
THE NEW SCHOOL
Casa de las Américas

CENTRO HABANA SURVEY
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE
CENTRO HABANA


The graphic materials in this presentation were derived as the survey evolved. Specific statistics changed as the definition of terms were refined, yet the story they told remained largely the same. Accomplishing the survey relied on robust internet access. A further survey might be generated by a Cuban team immersed in their own culture, as stronger internet speeds become available.

Los materiales gráficos de esta presentación se obtuvieron a medida que el registro fotográfico evolucionó. Las estadísticas específicas cambiaron a medida que se refinaba la definición de los términos, pero la historia que representaban se mantuvo prácticamente igual. La realización del estudio requirió de una conexión a internet estable. En un futuro, un equipo cubano inmerso en su propia cultura podría generar otro registro, a medida que evolucione la velocidad de internet.

**CATEGORIES THAT REFLECT
HERITAGE CONDITIONS IN THE
CENTRO HABANA SURVEY ZONE**
**CATEGORÍAS QUE REFLEJAN LAS
CONDICIONES PATRIMONIALES EN
LA ZONA DE ESTUDIO DE CENTRO
HABANA**

PERCENTAGE OF BUILDINGS BY CATEGORY

PORCENTAJE DE EDIFICIOS POR CATEGORÍAS



COLLAPSED:
COLAPSADA:

6%

of the study zone
de la zona de estudio



















PERCENTAGE OF BUILDINGS BY CATEGORY

PORCENTAJE DE EDIFICIOS POR CATEGORÍAS

68 **COLLAPSED**

103 PARTLY COLLAPSED

336 INTACT HISTORIC MASONRY

737 PARTIAL HISTORIC MASONRY

97 OTHER BUILDINGS

23 CUBAN MODERN POST 1959

6% = **COLAPSADO**

8% = PARCIALMENTE COLAPSADO

26% = ALBAÑILERÍA HISTÓRICA

INTACTA

50% = ALBAÑILERÍA PARCIAL HISTÓRICA

8% = OTROS EDIFICIOS

2% = CUBANO MODERNO POST 1959



PARTLY COLLAPSED:
PARCIALMENTE COLAPSADA:

8% of the study zone
de la zona de estudio































103 PARTLY COLLAPSED



103 PARCIALMENTE COLAPSADO

HISTORIC FEATURES ON ALL FLOORS:
CARACTERÍSTICAS HISTÓRICAS EN TODOS LOS PISOS:

INTACT HISTORIC:
HISTÓRICA INTACTA:

26% of the study zone
de la zona de estudio










SELF-BUILD RENOVATIONS OCCUR WITHIN EXISTING FENESTRATIONS
LAS RENOVACIONES DE AUTOCONSTRUCCIÓN SE REALIZAN DENTRO DE LAS ABERTURAS
EXISTENTES






















PERCENTAGE OF BUILDINGS BY CATEGORY

PORCENTAJE DE EDIFICIOS POR CATEGORÍAS

68 **COLLAPSED**


103 PARTLY COLLAPSED

336 **INTACT HISTORIC MASONRY**

634 PARTIAL HISTORIC MASONRY

97 OTHER BUILDINGS

23 CUBAN MODERN POST 1959



6% = **COLAPSADO**

8% = PARCIALMENTE COLAPSADO

26% = **MAMPOSTERIA HISTÓRICA INTACTA**

50% = ALBAÑILERÍA PARCIAL HISTÓRICA

8% = OTROS EDIFICIOS

2% = CUBANO MODERNO POST 1959

HISTORIC FEATURES ON SOME FLOORS
CARACTERÍSTICAS HISTÓRICAS EN ALGUNOS PISOS:

PARTIAL HISTORIC:
HISTÓRICA PARCIAL:

50% of the study zone
de la zona de estudio

























737 PARTLY-INTACT HISTORIC MASONRY

737 MAMPOSTERÍA HISTÓRICA PARCIALMENTE INTACTA



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40





9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40





INTACT AND
PARTLY INTACT:
INTACTA Y
PARCIALMENTE
INTACTA:

76% of the study zone
de la zona de estudio


STATISTICAL SUMMARY

RESUMEN ESTADÍSTICO

TEJIDO DE CONSTRUCCIÓN CLÁSICA SOBREVIVIENTE

SURVIVING CLASSICAL

BUILDING FABRIC





SURVIVING CLASSICAL
BUILDING FABRIC:


TEJIDO DE
CONSTRUCCION CLASICA
SOBREVIVIENTE:

85%

of the study zone

CUBAN RENOVATION BY NECESSITY

RENOVACIÓN CUBANA POR NECESIDAD





CUBAN RENOVATION BY
NECESSITY:

RENOVACIÓN CUBANA
POR NECESIDAD:

85%



ALL HISTORIC
AND
ALL SELF-BUILT:

TODO HISTÓRICO
Y
TODO AUTOCONSTRUIDO:

85%